

# 【平成30年度 合同点検一覧表】

★ 柞田小学校(実施日:平成30年6月18日) ① ~ ⑨

| 危険箇所 |                                  | 路線名 |                | 内容                                    | 対策案   |
|------|----------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------|---|
| ①    | 柞田町乙1000-1付近<br>【観音寺市立柞田小学校正門前】  | 県道  | 福田原観音寺線        | グリーンベルトの再塗装。                          | 外側線及び中央線の塗り直しをする。                             |
| ②    | 柞田町乙1000-1付近<br>【観音寺市立柞田小学校東門前】  | 県道  | 福田原観音寺線        | 道路拡張または、グリーンベルトの設置及び路面舗装。             | 外側線の塗り直しをする。                                  |
| ③    | 柞田町乙1016-1付近                     | 市道  | 大畑小学校線         | 水路への転落防止のフェンス等の設置。                    | 水利組合と協議し自治会要望提出後、設置を検討する。                     |
| ④    | 柞田町乙944-1付近<br>【松本そろばん教室前】       | 市道  | 大畑玉田線          | 押しボタン信号機の設置。                          | 設置不可。横断歩道の塗り直しを検討する。                          |
| ⑤    | 柞田町丙1876付近                       | 市道  | 大畑玉田線          | 白線またはグリーンベルトの設置。                      | 両側あるいは片側にグリーンベルトの設置を検討する。                     |
| ⑥    | 柞田町丙1876付近～乙2640付近               | 市道  | 大畑玉田線<br>山王山田線 | 路面舗装及び、歩車分離用白線の再塗装<br>または、グリーンベルトの設置。 | 外側線及び中央線の塗装を予算の都合をみて検討する。                     |
| ⑦    | 柞田町丙1129付近<br>【国道11号線山王交差点】      | 国道  | 11号線           | 交差点内のカラー化。                            | カラー化は不要と判断。一部の路面舗装及び県道242号線への右折誘導ラインの設置を検討する。 |
| ⑧    | 柞田町丙1129付近<br>【市道旧国道柞田大野原線との交差点】 | 県道  | 福田原観音寺線        | 交差点内のカラー化。                            | カラー化不可。                                       |
| ⑨    | 柞田町甲582付近<br>【テーブルマーク本社工場隣】      | 市道  | 中出上出2号線        | カーブミラーの設置。                            | 設置不可。   |

## 【平成30年度 合同点検一覧表】

★ 柞田小学校(実施日:平成30年6月18日) ⑩ ~ ⑬

| 危険箇所 |              | 路線名 |         | 内容                 | 対策案                       |
|------|--------------|-----|---------|--------------------|---------------------------|
| ⑩    | 柞田町甲341-3付近  | 市道  | 中出上出線   | カーブミラーの修繕。         | カーブミラーの新調及び基礎の補強をする。      |
| ⑪    | 柞田町丙1515付近   | 市道  | 山田下野線   | 水路への転落防止のフェンス等の設置。 | 水利組合と協議し自治会要望提出後、設置を検討する。 |
| ⑫    | 柞田町丙1475-2付近 | 県道  | 福田原観音寺線 | 水路への転落防止のフェンス等の設置。 | 落下防止柵を設置する。               |
| ⑬    | 柞田町甲2125付近   | 市道  | 柞田川右岸線  | カードレールの設置。         | 自治会要望提出後、設置を検討する。         |

# 【平成30年度 合同点検一覧表】

★豊田小学校(実施日:平成30年8月29日)

| 危険箇所 |                             | 路線名 |         | 内容  | 対策案   |
|------|-----------------------------|-----|---------|---|---|
| ①    | 新田町1176番地付近                 | 市道  | 丸井原線    | 横断歩道をつけてほしい。  | 近くに横断歩道が既にあるため設置不可。<br>既設横断歩道を通学路とするよう通学路の見直しをする。             |
| ②    | 新田町1471番地2付近                | 市道  | 池之尻小立岡線 | フェンスをつけてほしい。  | 水利組合と協議し了承が得られた後、設置を検討する。                                     |
| ③    | 池之尻町590番地付近                 | 市道  | 池之尻小立岡線 | コンクリートを流して、平らな歩道に修理してほしい。   | 凹凸の激しい部分について、優先的に舗装する。  |
| ④    | 池之尻町425付近交差点                | 県道  | 善通寺大野原線 | カーブ手前から、「この先子どもが横断する」という看板や旗を立てる。<br>・ガードレールの設置。<br>・押しボタン式の信号機の設置。<br>・危険交差点の水色を塗る。<br>・歩道の白線を塗り直す。等 | 摩耗している外側線を塗り直す。また、現状より安全に歩けるスペースを設ける。<br>押しボタン式信号機については、設置不可。 |
| ⑤    | 池之尻町259番地1付近                | 市道  | 駅通り池之尻線 | 緑の表示をこくしてほしい。   | 事業終了により塗装は不可。<br>交通安全啓発看板の設置を検討する。                            |
| ⑥    | 新田町1787番地付近<br>【大平建材店前】     | 市道  | 栗屋堂之岡線  | 道を広げ、子どもたちが安全に通れるようにしてほしい。  | 道路拡幅予定場所に、人が歩けるスペースの作成を検討する。                                  |
| ⑦    | 中田井町1178番地付近<br>【小林製材所前交差点】 | 県道  | 善通寺大野原線 | 押しボタン信号を設置してほしい。  | 周辺自治会と協議し自治会要望提出後、設置を検討する。<br>また、横断歩道標識を縁取る、センサーライトの設置を検討する。  |
| ⑧    | 池之尻町1238番地付近<br>【高松自動車道下】   | 市道  | 出作野田線   | 水路にふたをして、歩けるようにしてほしい。電柱の場所を移動してほしい。   | 横断歩道の塗り直しを上申する。<br>また、横断歩道の塗り直しに合わせて、外側線の塗り直しを検討する。           |
| ⑨    | 池之尻町1016番地付近                | 市道  | 出作野田線   | 横断歩道をつけてほしい。  | 近くに既設の横断歩道があり、かつ、待機場所の確保が難しいため設置不可。<br>横断歩道の塗り直しを上申する。        |
| ⑩    | 原町1035番地付近                  | 市道  | 母神出晴線   | カーブ手前から、「この先子どもが横断する」という看板や旗を立てる。   | 交通安全啓発看板の設置を検討する。   |

# 【平成30年度 合同点検一覧表】

★観音寺小学校(実施日:平成30年11月26日)

| 危険箇所 |                                 | 路線名 |        | 内容   | 対策案              |
|------|---------------------------------|-----|--------|--|------------------|
| ①    | 県道観音寺港観音寺停車場線との交差点から宇賀金物店付近までの間 | 県道  | 粟井観音寺線 | 歩道がなく路側帯も狭いため、電柱や街灯がある所は車道にはみ出して通行しなければならず危険である。 | 歩道整備、橋の架け替えを進める。 |