

【平成28年度 合同点検一覧表】

★大野原小学校(日時:平成28年6月23日)

危険箇所		路線名		内容	対策案
①	大野原町大野原3614-2番地付近	市道	桐の木線	用水路が深く、転落の危険がある。	蓋掛け及び安全柵の設置を検討したが、耕作者の利便性や、幅員が狭くなり車両の通行の妨げになる可能性が高く、難しい。
②	大野原町大野原3672-2番地付近	市道	桐の木線	外側線の修繕及び設置。	外側線の修繕を検討する。
③	大野原町大野原3351番地	市道	旧国道 柞田大野原線	空家が倒壊しそうで危険。	昨年より対応を進めており、再度所有者へ通知する。
④	大野原町大野原3782-7番地付近	市道	観音寺大野原線	交通量が多く、信号機が必要。	既設の横断歩道の修繕で対応する。
⑤	大野原町大野原5790-3番地付近	国道	377号線	見通しが悪く、カーブミラーが必要。	外側線、センターライン及び停止線を修繕する。 交差点標示を設置する。
⑥	大野原町大野原6839-1番地付近	県道	丸井萩原豊浜線	横断歩道の設置。	既設信号機へ迂回し、通学するよう指導する。
⑦	大野原町大野原7213-2番地付近	県道	丸井萩原豊浜線	横断歩道の設置。	近くにある既設横断歩道を使用して通学するよう指導する。
⑧	大野原町大野原2048-3番地付近	市道	中学校宮の下線	用水路に転落する危険がある。	水利関係者等と協議した上で、水路上のコンクリートと市道との段差を解消し、市道側に安全柵を設置する。

【平成28年度 合同点検一覧表】

★観音寺小学校(日時:平成28年8月22日)

危険箇所		路線名		内容	対策案
①	観音寺善通寺線との交差点から市道白浜4号との交差点の間	市道	中央七間橋線	路側帯が狭く、電柱や街灯がある所は車道にはみ出して通行しなければならず危険である。	歩道整備を進める。
②	観音寺第一高校正門前から十日屋前の交差点までの間	県道	観音寺池田線	朝は自転車や徒歩での通学者が多く、歩車道が物理的に分離されていないため危険である。	歩道整備を進める。